

COMUNE di CASATENOVO

Provincia di Lecco

P.E.B.A. - L. 41/1986, art. 32, c. 21
Piano Eliminazione Barriere Architettoniche
P.I.S.U. - L. 104/1992, art. 24, c. 9
Piano Integrato degli Spazi Urbani



Quadro conoscitivo

- Allegato 1
 - Schede rilevazione - Gruppo B.
- (Febbraio 2020)
-

Adottato con delibera del Consiglio Comunale
Approvato con delibera del Consiglio Comunale

Redatto da

Dott. Arch. GIACOMINO AMADEO
STUDIO AMBIENTE

Via Giuliana Ronzoni, 12 - 20811 Cesano Maderno (MB)
Telef. / fax +39 0362 500200 - info@studioambiente.org

INDICE

- **Quadro conoscitivo**

1. Riferimenti
2. Ambito di indagine
 - Gruppo B. - Spazi aperti urbani
 - a) Parchi e giardini pubblici
 - b) Parcheggi pubblici e di uso pubblico
 - c) Area mercatale

PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche PISU - Piano Integrato degli Spazi Urbani

1. Riferimenti

Il *Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche* (di seguito *PEBA*), fu istituito dalla L. 41/1986, art. 32, comma 21, successivamente modificato e integrato dal *Piano Integrato degli Spazi Urbani* (di seguito *PISU*) di cui alla L. 104/1992, art. 24, comma

Per la formazione del *quadro conoscitivo* è stata svolta l'indagine sullo stato di fatto - utilizzando la documentazione cartografica fornita dal Comune integrata da sopralluoghi - e l'analisi delle relative risultanze - supportata da rilievo fotografico, cartografico del vigente PGT e restituzione digitale -, che hanno interessato i seguenti *gruppi* di *infrastrutture*, identificati e denominati come segue:

Per la formazione del *quadro conoscitivo* è stata svolta l'indagine diretta sullo stato di fatto e relativa analisi delle risultanze, supportata da rilievo fotografico, cartografico del vigente PGT, e restituzione digitale, che hanno interessato i seguenti *gruppi* di *infrastrutture*, identificati e denominati come segue:

- A. *Edifici pubblici di proprietà comunale e relative pertinenze.*
- B. *Spazi aperti di servizio pubblico (parchi e giardini, parcheggi, ecc.).*
- C. *Edifici di interesse pubblico di proprietà non comunale.*
- D. *Spazi urbani e percorsi pedonali (marciapiedi, percorsi, ecc.).*

Il gruppo B. comprende, per le finalità del *PEBA*, spazi aperti urbani di proprietà comunale, articolati come segue:

- a) Parchi e giardini pubblici
- b) Parcheggi pubblici e di uso pubblico
- c) Area mercatale

Al fine della diretta correlazione tra gli strumenti di pianificazione e programmazione comunale, ad ogni struttura rilevata per il *Piano* è stato attribuito un codice a tre gruppi di cifre (tipologia servizio, funzione, numero d'ordine), riferito anche alla numerazione del vigente Piano dei Servizi, strumento comunale di riferimento nel settore dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

Le strutture e infrastrutture oggetto di indagine sono rappresentate sugli elaborati cartografici di cui all'Allegato 2:

Nel testo sono utilizzate le seguenti sigle:

- EBA - Eliminazione delle barriere architettoniche
- BA - Barriere architettoniche

Le strutture e infrastrutture oggetto di indagine sono rappresentate sugli elaborati cartografici di cui all'Allegato 2:

Nel testo sono utilizzate le seguenti sigle:

- EBA - Eliminazione delle barriere architettoniche
- BA - Barriere architettoniche
- PGT - Piano di Governo del Territorio
- SABAP - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio

2. Ambito di indagine

➤ Gruppo B. - Spazi aperti pubblici

Gli spazi aperti del gruppo B., sono articolati in diverse funzioni di servizio pubblico, quali:

- a) Parchi e giardini pubblici
- b) Parcheggi pubblici e di uso pubblico
- c) Area mercatale

Le tre tipologie di aree sono identificate da un numero di codice PEBA riferito al n. d'ordine assegnato dal Piano dei Servizi.

a) Parchi e giardini pubblici

Aree attrezzate a verde, pubblico e aperte al pubblico, qualificate come servizi pubblici dal Piano dei Servizi, sono elencate nella seguente tabella e descritte nelle schede successive:

Parchi e giardini pubblici			
Tipo attrezzatura	Localizzazione	Codice	n. PS
- Giardino comunale	Via don Rossi/Parini	03.1.1	7
- Giardino comunale	Via S. Margherita/Parini	03.1.2	4
- Parco Vivo	Via Montereio	03.1.3	2
- Parco Villa Facchi	Via Castelbarco	03.1.4	18
- Parco Villa Mariani	Via Buttafava	03.1.5	25 - 26
- Giardino comunale	Via don Brambilla	03.1.6	30
- Giardino comunale	Via don Consonni	03.1.7	29
- Giardino comunale	Via dei Tigli	03.1.8	44
- Giardino comunale	Via don L. Corti	03.1.9	--
- Giardino comunale	Via Cavalcanti	03.1.10	57

1) Giardino comunale, Via don Rossi - codice 03.1.1 (PS n. 7)

E' dedicato al gioco bimbi e alla sosta.

Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico - architettonico, da parte della competente SABAP, ai sensi del D. Lvo 42/04.

Accessibilità veicolare

Il parco è accessibile da Via don Rossi - parcheggio pubblico lungo strada non dotato di posti auto riservati.

Accessibilità pedonale

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 5 e 6* -, consente l'accesso pedonale dalle vie don Rossi, Parini, Manzoni - Garibaldi, Giovenigo.

Spazi interni

Il parco è attrezzato con vialetti - largh. > 0,90 m - delimitati da cordoli di calcestruzzo a raso con spigolo tondo - pavimentati con ghiaietto.

Servizi igienici

Il parco non è attrezzato con servizi igienici dedicati al pubblico.

Attrezzature per la sosta e il gioco

Panche non accostabili e attrezzature gioco bambini non pavimentate con materiali anti caduta.

• **Principali criticità**

a) Spazi esterni:

1. Non si evidenziano criticità.

b) *Spazi interni:*

1. Pavimentazione percorsi non compatta - mancano requisiti funzionali per EBA (Foto 1, 2).

• **Interventi pianificati o programmati**

Il parco non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - 2 - Ingresso dislivello > 2,5 cm - Pavimentazione di ghiaietto

- 2) **Giardino comunale, Via S. Margherita - codice 03.1.2 (PS n. 4)**

E' dedicato al gioco bimbi e alla sosta.

Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente Soprintendenza ai Beni Artistici e Paesaggistici, ai sensi del D. Lvo 42/04.

Accessibilità veicolare

L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via Parini e Via S. Margherita. Il parcheggio a est del parco non è dotato di stallo dedicato all'utenza disabile.

Accessibilità pedonale

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 5* - consente l'accessibilità pedonale da via S. Margherita - tratto est.

L'accesso da via Parini avviene mediante la scalinata - struttura di rilievo storico - che porta alla Chiesa S. Margherita (Foto 3)

Spazi interni

Il giardino è attrezzato con un percorsi pedonali - largh. > 0,90 m - pavimentati con calcestruzzo e conglomerato bituminoso la cui superficie è a tratti sconnessa (foto 1, 2).

Servizi igienici

Il giardino non è attrezzato con servizi igienici dedicati al pubblico.

Attrezzature per la sosta e il gioco

Panche e sedute ancorate al suolo.

Attrezzature gioco bambini pavimentate con materiali anti caduta.

- **Principali criticità**

- a) *Spazi esterni:*

1. Non si evidenziano criticità.

- b) *Spazi interni:*

1. Pavimentazione percorsi - requisiti per EBA (Foto 1, 2).
2. Scalinata da via S. Margherita non dotata di corrimano laterali.

- **Interventi pianificati o programmati**

L'area non è interessata da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Percorso interno pavimentato



Foto 2 - Ingresso al giardino da via S. Margherita - tratto est -



Foto 3 - Scalinata di accesso da via Parini



Foto 4 - Scalinata di accesso da via S. Margherita

3) Parco Vivo, Via Montereio - codice 03.1.3 (PS n. 2)

Vasta area a verde alberato e prativo, attrezzata per attività ludiche.

Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico - architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

Accessibilità veicolare

L'area è accessibile da Via Montereio - parcheggio ATS e INRCA, dotato di stalli riservati all'utenza disabile (vds successivo punto b) - parcheggi).

Accessibilità pedonale

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 5* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura mediante doppia rampa con requisiti funzionali i materia di EBA e una scala.

Spazi interni

Il percorso di ingresso - pendenza > 8% - pavimentazione sdruciolevole. Il parco è attrezzato con un percorsi pedonali pavimentati con piastre di cemento a fuga larga (Immagine 4).

Servizi igienici

Il parco è dotato di servizi igienici per il pubblico.

Attrezzature per la sosta

Area giochi attrezzata; panche, tavoli e sedute.

• **Principali criticità**

1. Pavimentazione percorso di ingresso non conforme a requisiti per EBA.

2. Percorso di ingresso non dotato di barriera/corrimano di protezione e pendenza > 8% continua senza interruzioni.
 3. Pavimentazione percorsi pedonali con lastre di cemento a fuga larga (foto 4).
- **Interventi pianificati o programmati**
L'area non è interessata da interventi programmati.
 - **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Vista aerea




Foto 1 - Ingresso pedonale da via Monteregio



Foto 2 - Percorso pedonale da via Monteregio



Immagine 3 - Impianto attrezzature (fonte: Comune)



Immagine 4 - Area giochi (fonte: Comune)

4) Parco Villa Facchi, Via Castelbarco - codice 03.1.4 (PS n. 18)

E' il parco, utilizzato per eventi di carattere culturale e ricreativo; è parte integrante del complesso storico di Villa Facchi che ospita la biblioteca. Complesso vincolato ai sensi della L. 1089/1939 per la tutela dell'interesse storico - architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

Accessibilità veicolare

L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via Greppi e Via Castelbarco. I parcheggi, localizzati in via Greppi, Chioso e Castelbarco, non dotati di stalli riservati all'utenza disabile.

Ammessa la sosta per utenti disabili nella piazzetta esterna.

Accessibilità pedonale

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 6* - consente l'accessibilità pedonale al parco, attraversando il porticato di ingresso e il cortile della villa. Pavimentazione di ghiaietto e terra battuta dei cortili.

Spazi interni

Il parco, di impianto storico, è attrezzato con un percorsi pedonali non pavimentati

Servizi igienici

Il parco condivide i servizi igienici del complesso.

Attrezzature per la sosta

Panche e sedute accostabili.

• **Principali criticità**

1. Pavimentazione dei cortili di accesso e del parco non conforme ai requisiti per EBA.

• **Interventi pianificati o programmati**

Il parco non è interessato da interventi programmati.

• **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Parco di Villa Facchi - vista aerea.



Foto 2 - Percorso di accesso alla villa - pavimentazione di acciottolato



Foto 3 - Passaggio sotto portico e corte di accesso al parco



Immagine 4 - Vista dal parco verso la corte interna (Fonte: Comune)

5) Giardino Villa Mariani, Via Buttafava - codice 03.1.5 (PS n. 25, 26)

Il giardino costituisce parte integrante del complesso di interesse storico di Villa Mariani - che ospita l'auditorium con scuola di recitazione e la scuola di musica - e comprende l'area del belvedere ovest, articolata su due livelli, e del belvedere a est esterna al complesso.

Complesso vincolato ai sensi della L. 1089/1939 per la tutela dell'interesse storico - architettonico da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

Accessibilità veicolare

L'area è accessibile da Via Buttafava e quindi dai parcheggi di via Corte Caspani e di via Buttafava, questo dotato di stallo per l'utenza disabile (vds successivo punto b) - parcheggi).

Accessibilità pedonale

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 1 e 2* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura. Al parco - belvedere ovest - si accede attraverso il primo cortile; al belvedere est si accede dal parcheggio.

Spazi interni

Il primo cortile è pavimentato con ghiaietto, superficie incoerente non funzionale alla EBA (foto 2), così come il percorso che collega all'auditorium "Fumagalli".

Servizi igienici

Il parco non è dotato di servizi igienici.

Attrezzature per la sosta e il gioco

Panche; attrezzature gioco non pavimentate con materiali anti caduta.

• **Principali criticità**

1. Pavimentazione cortile e percorso - mancano requisiti funzionali in materia di EBA (Foto 2, 3, 4 - vds Allegato 1 - Gruppo A).
2. Percorsi di accesso all'area giochi non pavimentati.
3. Area giochi non dotata di pavimentazione anti-caduta.

• **Interventi pianificati o programmati**

L'area non è interessata da interventi programmati.

• **Rilievo fotografico**



Foto 1- Vista aerea - giardino belvedere ovest e percorso belvedere est



Foto 2 - Ingresso alla villa dal cortile e al giardino - belvedere ovest



Foto 3 - Passaggio al primo livello del parco e all'auditorium



Foto 4 - Percorso di accesso al giardino belvedere ovest e all'auditorium



Foto 5 - Giardino belvedere ovest - vista direzione sud



Foto 6 - Giardino belvedere ovest - vista direzione sud



Foto 7 - Scala di accesso dal belvedere al livello di campagna.



Foto 8 - Accesso al belvedere est dal parcheggio




Foto 8 - Vista aerea del belvedere est

6) Giardino di via don Brambilla - codice 03.1.6 (PS n. 30)

Aree di quartiere dedicate al gioco bimbi e alla sosta di recente realizzazione.

Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

Accessibilità veicolare

L'area è accessibile dalla rete stradale mediante Via don Brambilla e dall'adiacente parcheggio.

Accessibilità pedonale

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 1 e 2* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura.

Spazi interni

Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali e aree di sosta e gioco pavimentati con masselli di cemento.

Servizi igienici

Il giardino non è dotato di servizi igienici.

Attrezzature per la sosta e il gioco

L'area non è dotata di attrezzature

• **Principali criticità**

1. Non sono presenti specifiche criticità salvo la mancanza di segnaletica dello stallo per utenti disabili.

• **Interventi pianificati o programmati**

L'area non è interessata da interventi programmati.

• **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Area ovest vista da via don Brambilla



Foto 2 - Area ovest vista da via Foscolo



Foto 3 - Area a verde lungo via don Brambilla est

7) Giardino di via don Consonni - codice 03.1.7 (PS n. 29)

Aree di quartiere dedicate al gioco bimbi e alla sosta.

Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente Soprintendenza ai Beni Artistici e Paesaggistici, ai sensi del D. Lvo 42/04.

Accessibilità veicolare

L'area è accessibile dalla rete stradale mediante Via don Consonni e dall'adiacente parcheggio.

Accessibilità pedonale

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 3* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura.

Spazi interni

Il giardino è attrezzato con percorsi pedonali pavimentati con masselli di cemento (foto 2); spazi gioco.

Servizi igienici

Il giardino non è dotato di servizi igienici.

Attrezzature per la sosta e il gioco

Panche lungo i percorsi e attrezzature per gioco bambini non pavimentate.

- **Principali criticità**

1. Non sono presenti specifiche criticità salvo la mancanza di pavimentazione anti-caduta degli spazi gioco.

- **Interventi pianificati o programmati**

L'area non è interessata da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Vista da via don Consonni

8) Giardino di via dei Tigli - codice 03.1.8 (PS n. 44)

Aree di quartiere dedicate al gioco bimbi e alla sosta.

Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

Accessibilità veicolare

L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via sei Tigli e dall'adiacente parcheggio (foto 1).

Accessibilità pedonale

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 3* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura.

Spazi interni

Il giardino non è attrezzato con un percorsi pedonali (foto 2).

Servizi igienici

Il giardino non è dotato di servizi igienici.

Attrezzature per la sosta e per il gioco

Panche e giochi per bambini pavimentati.

- **Principali criticità**

1. Mancanza percorsi pedonali pavimentati
2. Mancanza di pavimentazione anti-caduta degli spazi gioco.

- **Interventi pianificati o programmati**

L'area non è interessata da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Vista aerea



Foto 2 - Vista da via dei Tigli

9) Giardino di via don L. Corti - codice 03.1.9 (PS n. --)

Aree di quartiere dedicate al gioco bimbi e alla sosta.

Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico – architettonico, da parte della competente Soprintendenza ai Beni Artistici e Paesaggistici, ai sensi del D. Lvo 42/04.

Accessibilità veicolare

Le aree sono accessibili dalla rete stradale mediante Via don L. Corti e dai parcheggi adiacenti (foto 1).

Accessibilità pedonale

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 4* - consente l'accessibilità pedonale alle strutture.

Spazi interni

I giardini sono attrezzati con percorsi pedonali pavimentati con lastre di cemento a fuga larga (foto 2 e 3).

Servizi igienici

Il giardino non è dotato di servizi igienici.

Attrezzature per la sosta e il gioco

Panche su spazi pavimentati.

- **Principali criticità**

1. Non sono presenti specifiche criticità salvo la tipologia della pavimentazione dei percorsi pedonali.

- **Interventi pianificati o programmati**

L'area non è interessata da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Vista aerea




Foto 2 - Vista aerea sud




Foto 3 - Vista aerea nord

10) Giardino di via Cavalcanti - codice 03.1.10 (PS n. 57)

Area di quartiere dedicata al gioco bimbi e alla sosta.

Non ricorrono le condizioni di accertamento dell'interesse storico - architettonico, da parte della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

Accessibilità veicolare

L'area è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via Cavalcanti e dall'adiacente parcheggio.

Accessibilità pedonale

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 2* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura.

Spazi interni

Il giardino è attrezzato con un percorsi pedonali pavimentati con lastre di cemento a fuga larga (foto 2).

Servizi igienici

Il giardino non è dotato di servizi igienici.

Attrezzature per la sosta e il gioco

Sedute su spazi con pavimentazione non compatta

- **Principali criticità**

1. Non sono presenti specifiche criticità salvo la tipologia della pavimentazione dei percorsi pedonali e degli spazi di sosta.

- **Interventi pianificati o programmati**

L'area non è interessata da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Vista lato nord area a verde




Foto 2 - Vista lato sud area a verde

b) Parcheggi pubblici e di uso pubblico

Per i parcheggi pubblici e di uso pubblico si applicano gli articoli 4.2.3 e 8.2.3 del DM. 236/1989. Pertanto, deve essere assicurata la dotazione minima di 1 stallo ogni 50 posto auto o frazione di 50 riservato gratuitamente a veicoli al servizio di persone disabili.

Le dimensioni minime sono definite dal Codice della Strada.

La larghezza dello stallo riservato non deve essere inferiore a m. 3,20 se perpendicolare alla sede stradale, mentre se parallelo la lunghezza richiesta è di 6,00 metri.

Per gli stalli di sosta lungo strada, che integrano quelli in sede propria, nella Relazione del *quadro conoscitivo* (par. 5.2.2) è stata verificata la dotazione di stalli riservati all'utenza disabile.

La rilevazione dei parcheggi in sede propria (da nord a sud), dà conto della capacità di parcheggio complessiva e per utenza disabile, evidenziando eventuali criticità.

La tabella seguente elenca le aree attrezzate a parcheggio in sede propria, qualificate come servizi pubblici dal Piano dei Servizi, descritte nelle schede successive:

Parcheggi pubblici e di uso pubblico			
Tipo attrezzatura	Localizzazione	Codice	n. PS
	Capoluogo		
- Parcheggio servizi sanitari	Via Montereio	04.1.1	1 - 2
- Parcheggio servizi sanitari	Via Montereio-Buonarroti	04.1.1.1	--
- Parcheggio residenziale	Via C. Cantù	04.1.2	9
- Parcheggio residenziale	Via don Gnocchi	04.1.3	--
- Parcheggio residenziale	Via don Gnocchi	04.1.3.1	7
- Parcheggio servizi sanitari	Via Garibaldi	04.1.4	12
- Parcheggio commerciale	Via Sirtori	04.1.5	5
- Parcheggio attività e cimitero	Via Sirtori	04.1.6	10
- Parcheggio istruzione	Via Misericordia	04.1.7	13
- Parcheggio commerciale	Via Misericordia	04.1.8	13
- Parcheggio cimitero-istruzione	Via Misericordia	04.1.9	13
- Parcheggio cimitero	Via Misericordia - lato est	04.1.10	12
- Parcheggio attività	Via Misericordia	04.1.11	16
- Parcheggio servizi sportivi	Via Mascagni	04.1.12	19
- Parcheggio commercio	P.zza Repubblica	04.1.13	20
- Parcheggio servizi istituzionali	P.zza Repubblica	04.1.14	21
- Parcheggio commercio	Via Verdi	04.1.15	28
- Parcheggio commercio	Via Castelbarco	04.1.16	25
- Parcheggio servizi - attività	P.zza del Lavoro	04.1.17	26
- Parcheggio attività	Via del Lavoro/Circonvallazione	04.1.18	33
- Parcheggio attività	Via del Lavoro	04.1.19	32
- Parcheggio residenziale	Via Crotta	04.1.20	37
- Parcheggio istruzione	Via Crotta	04.1.21	38
- Parcheggio servizi	Via C.na Levada	04.1.22	62
- Parcheggio attività	Via Buttafava	04.1.23	31
- Parcheggio attività - Mercato	Via Parini	04.1.24	11
	Galgiana		
- Parcheggio residenziale-attività	Via Buttafava	04.1.30	--
- Parcheggio servizi	Via Corte Caspani	04.1.31	41
- Parcheggio residenziale	Via Corte Caspani	04.1.32	42
- Parcheggio servizi-residenziale	Via Buttafava	04.1.33	43
- Parcheggio cimitero-servizi	Via Foscolo	04.1.34	51-53
- Parcheggio cimitero	Via Foscolo	04.1.35	--
- Parcheggio residenziale	Via S. Biagio	04.1.36	52
- Parcheggio residenziale	Via S. Biagio	04.1.37	--
- Parcheggio residenziale	Via Don Brambilla	04.1.38	54
	C.na de Bracchi		
- Parcheggio residenziale	Via Dante	04.1.40	80
- Parcheggio istruzione	Via Dante	04.1.41	97

Valaperta			
- Parcheggio istruzione	Via Dante	04.1.50	99
- Parcheggio cimitero	Via Alfieri	04.1.51	--
- Parcheggio residenziale	Via Petrarca	04.1.52	110
- Parcheggio residenziale	Via Petrarca	04.1.53	116
Rogredo			
- Parcheggio servizi sportivi	Via A. Volta	04.1.60	74
- Parcheggio residenziale	Via S. Gaetano	04.1.61	94
- Parcheggio cimitero	Via S. Gaetano	04.1.62	84
- Parcheggio istruzione	Via S. Gaetano	04.1.63	--
Campiorenzo			
- Parcheggio istruzione	Via A. De Gasperi	04.1.70	120
- Parcheggio cimitero	Via A. De Gasperi	04.1.71	--

➤ Capoluogo

1) Via Montereio - codice 04.1.1 (PS n. 1, 2)

Parcheggio pubblico a servizio della struttura INRCA, del presidio ATS e di Parco vivo.

Dotazione posti auto: - n.119 stalli di cui n. 2 per utenza disabile.

- fronte INRCA - Parco vivo n. 22 stalli di cui n. 7 per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Lunghezza rampe pedonale senza interruzioni > 10 m.
2. Pendenza rampa pedonale fronte INRCA > 8%.
3. Rampe non dotate di corrimano.
4. Attraversamenti pedonali non segnalati
5. Dislivello tra aree parcheggio non protetto da barriere.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**




Foto 1 - Vista aerea parcheggio via Montereio (ATS - INRCA - Parco vivo)



Foto 2 - Parcheggio fronte INRCA - Stalli dedicati a utenza disabile



Foto 3 - Stalli su due livelli senza barriera di protezione lungo il lato nord



Foto 4 - Stalli dedicati serviti da rampa con lunghezza senza interruzioni > 10 metri, e *pendenza* > 8%



Foto 5 - Rampa senza interruzioni - lunghezza > 10 metri senza corrimano



Foto 6 - Area parcheggio fronte INRCA



Foto 7 - Area parcheggio fronte ATS

2) Via Monteregio/Buonarroti - codice 04.1.1.1 (PS n. --)

Parccheggio pubblico a servizio della struttura CRMI.

Dotazione posti auto: - n. 12 stalli. Mancano stalli per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Manca delimitazione stalli di sosta.
2. Manca segnaletica stalli di sosta per utenti disabili.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Area parcheggio - vista aerea



Foto 2 - Parcheggio lato ingresso

3) Via C. Cantù - codice 04.1.2 (PS n. 9)

Parccheggio al servizio della residenza.

Dotazione posti auto: n. 18 stalli di cui n. 1 dedicato a utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Pendenza trasversale stallo disabili pedonale > 5%.
2. Altezza segnaletica verticale stallo disabili.
3. Banchina pedonale non segnalata.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**




Foto 1 - Parcheggio via Cantù - vista aerea



Foto 2 - Parcheggio via Cantù - vista aerea

4) **Via Don Gnocchi - codice 04.1.3.1 (PS n. 1)**

Parcheggio a servizio della residenza.

Dotazione posti auto: n. 10 stalli di cui n. 1 dedicato a utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Dislivello tra strada e parcheggio - pendenza > 8%
2. Manca delimitazione percorso pedonale

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Parcheggio via Don Gnocchi - vista aerea



Foto 2 - Parcheggio - vista da via Don Gnocchi

5) Via Don Gnocchi - codice 04.1.3 (PS n. 7)

Parcheeggio a servizio della residenza.

Dotazione posti auto: n. 38 stalli. Manca stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Dislivello tra marciapiede e strada > 2,5 cm.
2. Manca delimitazione stalli di sosta.
3. Manca segnaletica stallo di sosta per utenti disabili.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheeggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via don Gnocchi



Foto 2 - Via don Gnocchi direzione ovest

6) Via Garibaldi - ambulatori - codice 04.1.4 (PS n. 12)

Parcheeggio a servizio degli ambulatori comunali, Polizia Locale e di attività.

Dotazione posti auto: n. 35 stalli di cui n. 2 dedicati a utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Dislivello tra marciapiede e stalli disabili > 2,5 cm.
2. Attraversamenti pedonali non segnalati.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheeggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 2 - Parcheeggio via Garibaldi



Foto 2 - Parcheggio via Garibaldi - dislivello stallo/marciapiede > 2,5 cm

7) Via Sirtori - codice 04.1.5 (PS n. 5)

Parcheggio al servizio di attività commerciali.

Dotazione posti auto: n. 41 stalli. Manca stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Manca segnaletica stallo utenti disabili.
2. Pendenza rampa collegamento al marciapiede > 8 % e lunghezza > 10 metri.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**




Foto 1 - Parcheggio via Sirtori, vista aerea



Foto 2 - Parcheggio via Sirtori,

8) Via Sirtori - nord cimitero - codice 04.1.6 (PS n. 10)

Area a servizio del Cimitero, di attività e della scuola Fumagalli.

Dotazione posti auto: n. 36 stalli di cui n. 2 dedicati a utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Dislivello tra percorso pedonale e strada > 2,5 cm.
2. Attraversamenti pedonali non segnalati.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Parcheggio via Sirtori, manca segnaletica attraversamento pedonale




Foto 2 - Parcheggio via Sirtori, manca segnaletica attraversamento pedonale
Stallo disabili con pendenza trasversale > 1%



Foto 3 - Parcheggio via Sirtori, accesso a pedonale con dislivello > 2,5 cm

9) Via Misericordia - Istituto Fumagalli - codice 04.1.7 (PS n. 13)

Parcheggio a servizio di scuola, cimitero, attività

Dotazione posti auto: n. 40 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Lunghezza stalli di sosta lato scuola.
2. Segnalazione percorso pedonale Repubblica - Misericordia

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via Misericordia, vista aerea



Foto 2 - Via Misericordia, accesso parcheggio



Foto 3 - Via Misericordia, stallo riservato disabili - ingresso Istituto Fumagalli

10) Via Misericordia - attività commerciali - codice 04.1.8 (PS n. 13)

Parcheggio a servizio di scuola e attività.

Dotazione posti auto: n. 35 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Manca rampa pedonale - pendenza rampa di collegamento al marciapiede > 10%.
2. Manca corrimano pedonale lungo rampa

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via Misericordia, vista aerea



Foto 2 - Via Misericordia - ingresso veicolare

11) Via Misericordia - Cimitero capoluogo - codice 04.1.9 (PS n. 12)

Parcheggio a servizio del Cimitero e dell'Istituto Fumagalli.

Dotazione posti auto: n. 50 stalli di cui n. 2 per utenza disabili.

• **Principali criticità**

1. Pendenza trasversale stalli disabili > 5%.
2. Dislivello tra marciapiede e strada > 2,5 cm.
3. Attraversamenti pedonali non segnalati.

• **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

• **Rilievo fotografico**




Foto 1 - Via Misericordia, vista aerea



Foto 2 - Via Misericordia



Foto 3 - Via Misericordia - stalli dedicati - pendenza trasversale > 5%

12) Via Misericordia - Cimitero capoluogo - cod. 04.1.10 (PS n. 12)

Nuovo parcheggio a servizio dell'ampliamento cimiteriale.

Dotazione posti auto: n.62 stalli di cui n. 2 dedicati a utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Pavimentazione di grigliato ad ampia foratura degli stalli di sosta
2. Pavimentazione stallo disabili non conforme a requisiti EBA.
3. Attraversamento pedonale di via Misericordia - itinerario 5 - non segnalato - dislivello marciapiedi/strada > 2,5 cm.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via Misericordia, vista aerea



Foto 2 - Via Misericordia - pavimentazione - grigliato BA.




Foto 3 - Via Misericordia - pavimentazione di grigliato



Foto 4 - Via Misericordia - dettaglio pavimentazione di grigliato

13) Via Misericordia-Foppa - cod. 04.1.11 (PS n. 16)

Parcheggio a servizio di edifici produttivi

Dotazione posti auto: n.10 stalli. Manca stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Pavimentazione di grigliato ad ampia foratura degli stalli di sosta
2. Stallo disabili non segnalato.
3. Dislivello marciapiedi/strada > 2,5 cm, pavimentazione dissestata.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via Misericordia, vista aerea



Foto 2 - Via Misericordia, vista accesso parcheggio

14) Via Mascagni - campo calcio - codice 04.1.12 (PS n. 19)

Parcheggio a servizio del campo di calcio e servizi tecnici comunali.

Dotazione posti auto: n. 16 stalli. Manca stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Manca segnaletica stallo per disabili.
2. Dislivello tra accesso edificio e parcheggio > 2,5 cm.
3. Percorso pedonale p.zza Repubblica/Mascagni non segnalato.
4. Attraversamento pedonale non segnalato.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio è interessato da interventi pianificati ma non programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via Mascagni - vista aerea



Foto 2 - Via Mascagni - vista direzione sud/est

15) Piazza Repubblica - lato est - codice 04.1.13 (PS n. 13)

Parcheggio a servizio di attività e servizi - mercato agricolo locale.
Fermata TPL e scuolabus.

Dotazione posti auto: n. 32 stalli di cui n. 2 dedicati a utenza disabile.

• **Principali criticità**

1. Dislivello tra marciapiedi lato nord e stallo disabili > 2,5 cm.
2. Dislivello > 2,5 cm tra percorso pedonale e marciapiedi nord/est.
3. Attraversamenti pedonali non segnalati.
4. Attraversamento pedonale via Cavour non ortogonale; sbarco su banchina < 0,90 metri con ostacoli e non pavimentata.

• **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

• **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Piazza Repubblica est, vista da sud




Foto 2 - Piazza Repubblica est, vista da nord



Foto 3 - Piazza Repubblica est, pedonale Repubblica - Mascagni



Foto 4 - Piazza Repubblica est, attraversamento pedonale via Cavour, sbarco su banchina < 0,90 m. non pavimentata

16) Piazza Repubblica - Municipio - codice 04.1.14 (PS n. 20)

Parcheggio a servizio delle attività istituzionali.

Dotazione posti auto: n. 18 stalli di cui n. 1 per utenza disabile e n. 1 per Polizia Locale.

- **Principali criticità**

1. Pendenza trasversale stallo disabili/ percorso pedonale > 5%.
2. Segnaletica stallo disabili non a norma.
3. Percorso pedonale accesso Municipio non segnalato.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Piazza Repubblica ovest, vista da nord



Foto 2 - Piazza Repubblica ovest - lato sud/ovest

17) Via Verdi - codice 04.1.15 (PS n. 28)

Parcheggio a servizio della residenza e di attività.

Dotazione posti auto: n. 30 stalli di cui n. 1 per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Altezza segnaletica verticale stallo disabili.
2. Dislivello-ostacolo tra parcheggio e banchina ovest.
3. Dislivello-ostacolo tra parcheggio e lato sud.
4. Attraversamenti pedonali non segnalati.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via Verdi

18) Via Castelbarco - codice 04.1.16 (PS n. 25)

Parcheggio a servizio della residenza e di attività

Dotazione posti auto: n. 14 stalli. Manca stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Manca segnaletica stallo disabili.
2. Banchina ovest - larghezza < 0,90 metri.
3. Dislivello-ostacolo tra parcheggio e via Chioso
4. Scala senza corrimano, pavimentazione pedate sconnesse.
5. Attraversamenti pedonali non segnalati.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via Castelbarco/Chioso



Foto 1 - Via Castelbarco/Chioso - manca continuità banchina



Foto 3 - Accesso pedonale da via Chioso

19) Piazza del Lavoro - codice 04.1.17 (PS n. 26)

Parcheggio a servizio di attività e servizi.

Dotazione posti auto: n. 65 stalli, di cui n. 2 per utenza disabile.

Lato est: n. 42 stalli, di cui n. 2 per utenza disabile.

Lato ovest: n. 25 stalli, di cui n. 0 per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Attraversamento pedonale di p.zza del Lavoro non segnalato - collegamento tra area est e ovest -.
2. Ostacolo lungo percorso pedonale interno al parcheggio est.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**




Foto 1 - Piazza del Lavoro - vista aerea



Foto 2 - Piazza del Lavoro lato est - vista direzione nord



Foto 3 - Piazza del Lavoro est - vista direzione ovest

20) Via del Lavoro/Circonvallazione - codice 04.1.18 (PS n. 33)

Parcheggio a servizio di attività.

Dotazione posti auto: n. 50 stalli.

Manca stallo riservato a utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Manca segnaletica stalli di sosta e stallo per disabili.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via del Lavoro/Conciliazione - vista aerea



Foto 2 - Ingresso parcheggio da via Circonvallazione/del Lavoro

21) Via del Lavoro - codice 04.1.19 (PS n. 32)

Parcheggio a servizio di attività.

Dotazione posti auto: n. 15 stalli. Manca stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

- Manca segnaletica stallo disabili.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Accesso veicolare da via del Lavoro

22) Via Crotta - codice 04.1.20 (PS n. 37)

Parcheggio articolato in due aree a servizio della residenza

Dotazione posti auto: - n. 7 stalli livello via Crotta

- n. 27 stalli livello via don Milani

Per entrambi manca stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Segnaletica stallo disabili.
2. Barriera di protezione stalli livello via Crotta.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**




Foto 1 - Via Crotta - vista aerea



Foto 2 - Vista livello via don Milani - livello via Crotta senza protezione



Foto 3 - Vista livello via Crotta - senza protezione su livello sottostante

23) Via Crotta/S. Giacomo - Scuole - codice 04.1.21 (PS n. 38)

Parcheggio a servizio delle scuole.

Dotazione posti auto: n. 36 stalli, di cui n. 3 per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Dimensione stalli disabili lato est < 3,20 metri.
2. Stallo disabili sud/ovest non accessibile dal lato passeggero.
3. Pavimentazione stalli di grigliato ad ampia foratura.
4. Pavimentazione stalli disabili lato est grigliato ad ampia foratura, pavimentazione continua su sbarco < 1,30 metri.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via Crotta - vista direzione ovest



Foto 2 - Via Crotta - pedonale parcheggio, stallo utenza disabile



Foto 3 - Via Crotta sud, stallo utenza disabile - lato passeggero non accessibile

24) C.na Levada - Centro polifunzionale - codice 04.1.22 (PS n. 62)

Parcheggio a servizio di servizi e residenza.

Dotazione posti auto: n. 16 stalli, di cui n. 3 stalli per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Stallo disabili - lato nord - non accessibile dal lato guida per banchina non pavimentata.
2. Stallo disabili - lato sud - non accessibile dal lato passeggero - per banchina non pavimentata.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - C.na Levada - parcheggio lato nord



Foto 1 - C.na Levada - parcheggio lato sud

25) Via Buttafava - codice 04.1.23 (PS n. 31)

Parcheggio a servizio della residenza

Dotazione posti auto: n. 30 stalli. Manca stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Manca segnaletica stallo disabili e scivolo superamento dislivello marciapiede/parcheggio.
2. Manca segnaletica stalli di sosta.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via Buttafava - manca segnaletica e stallo dedicato a disabili

➤ Galgiana

26) Via Buttafava - codice 04.1.30 (PS n. --)

Parcheggio a servizio dell'abitato e di attività.

Dotazione posti auto: n. 10 stalli. Manca stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Stallo riservato disabili non segnalato.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Immagine 1 - Via Buttafava (Fonte Google earth).

27) Via Corte Caspani - codice 04.1.31 (PS n. 41)

Parcheggio a servizio dell'abitato e di Villa Mariani.

Dotazione posti auto: n. 32 stalli. Manca stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Segnaletica stalli di sosta.
2. Pavimentazione: grigliato ad ampia foratura.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Parcheggio via C. Caspani - vista da Villa Mariani



Foto 2 - Via Corte Caspani - pavimentazione - grigliato BA.



Foto 3 - Via Corte Caspani - dettaglio grigliato di pavimentazione.

28) Via Corte Caspani - codice 04.1.32 (PS n. 42)

Parcheggio a servizio dell'abitato e di Villa Mariani

Dotazione posti auto: n. 6 stalli. Manca stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Segnaletica stallo disabili.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Immagine 1 - Via Corte Caspani (Fonte Google earth)

29) Via Buttafava - Villa Mariani - codice 04.1.33 (PS n. 43)

Parcheeggio a servizio dell'abitato e di Villa Mariani.

Dotazione posti auto: n. 15 stalli, di cui n. 1 per utenza disabile.

- **Principali criticità**

2. Non si evidenziano specifiche criticità, salvo il dissesto della pavimentazione dell'attraversamento pedonale.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via Buttafava



Foto 2 - Via Buttafava

30) Via Foscolo - Cimitero nord - codice 04.1.34 (PS n. 51, 53)

Parcheeggio a servizio del Cimitero, Chiesa, Oratorio.

Dotazione posti auto: n. 47 stalli. Manca stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Manca segnaletica stalli di sosta.

2. Manca segnaletica stallo disabili.

3. Dislivello > 2,5 cm tra stallo di sosta e marciapiede

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via Foscolo/Villa



Foto 2 - Via Foscolo/Villa



Foto 2 - Via Foscolo/Villa - accesso Cimitero

31) Via Foscolo - Cimitero sud - codice 04.1.35 (PS n. --)

Parcheggio a servizio del Cimitero ingresso.

Dotazione posti auto: n. 10 stalli. Manca stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Manca segnaletica stalli di sosta.
2. Manca segnaletica stallo di sosta per disabili.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via Foscolo - accesso Cimitero - parcheggio



Foto 2 - Via Foscolo - accesso Cimitero - parcheggio

32) Via S. Biagio - codice 04.1.36 (PS n. 52)

Parceggio a servizio della residenza

Dotazione posti auto: n. 20 stalli.

Manca stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Stalli di sosta non segnalati
2. Stallo per utenza disabile non segnalato.
3. Pavimentazione stalli di grigliato ad ampia foratura

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parceggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via S. Biagio - pavimentazione grigliato - BA. - manca stallo disabili

33) Via S. Biagio - codice 04.1.37 (PS n. --)

Parceggio a servizio della residenza

Dotazione posti auto: n. 21 stalli. Manca stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Segnaletica stalli e stallo per utenza disabile.
2. Manca banchina o marciapiede larghezza => 1,50 metri di accesso all'attraversamento pedonale.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parceggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**




Foto 1 - Via S. Biagio - vista aerea



Foto 2 - Via S. Biagio - sbarco pedonale su aiuola con dislivello > 2,5 cm
- manca stallo disabili

34) Via Don Brambilla - codice 04.1.38 (PS n. 54)

Parcheggio a servizio della residenza

Dotazione posti auto: n. 57 stalli.

Stalli per utenza disabile non segnalati.

- **Principali criticità**
 1. Stalli per utenza e stalli disabili non segnalati.
- **Interventi pianificati o programmati**
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Vista aerea via Don Brambilla e parcheggio

➤ C.na de Bracchi

35) Via Dante - codice 04.1.40 (PS n. 80)

Parcheggio a servizio della residenza e attività. Fermata TPL.

Dotazione posti auto: n. 28 stalli, di cui n. 1 per utenza disabile.

- **Principali criticità**
 1. Dimensione stallo disabili < 3,20.
 2. Pavimentazione sbarco stallo disabili di grigliato non conforme a requisiti in materia di EBA.
- **Interventi pianificati o programmati**
Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**



Immagine 1 - Via Dante - pavimentazione grigliato (Fonte Google earth).



Foto 2 - Via Dante - stallo disabili pavimentazione grigliato.

36) Via Dante - codice 04.1.41 (PS n. 80)

Parcheggio a servizio della scuola primaria

Dotazione posti auto: n. 22 stalli, di cui n. 1 per utenza disabile.

- **Principali criticità**
 - Non si segnalano criticità
- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.
- **Rilievo fotografico**




Foto 1 - Via Dante - vista are parcheggio scuola




Foto 2 - Via Dante - vista aerea



Foto 3 - Via Dante - rampa pedonale di accesso al parcheggio



Foto 4 - Via Dante - stallo per utenti disabili

➤ **Valaperta**

37) Via Dante - codice 04.1.50 (PS n. 99)

Parcheeggio a servizio della scuola

Dotazione posti auto: n. 32 stalli, di cui n.1 stallo per utenza disabile.

• **Principali criticità**

1. Pavimentazione stalli di grigliato ad ampia foratura.
2. Pavimentazione stallo disabili di grigliato ad ampia foratura non conforme per EBA.

• **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheeggio non è interessato da interventi programmati.

• **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via Dante - pavimentazione di grigliato ad ampia foratura



Foto 2 - Parcheeggio lungo via Dante



Foto 3 - Pavimentazione e segnaletica stallo disabili

38) Via Alfieri - Cimitero - codice 04.1.51 (PS n. --)

Parcheggio a servizio del Cimitero

Dotazione posti auto: n. 7 stalli, manca stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Manca segnaletica stalli di sosta.
2. Manca segnaletica stalli utenza disabile.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via Alfieri - ingresso cimitero e parcheggio

39) P.tta don E. Gessagli - codice 04.1.52 (PS n. 110)

Parcheggio a servizio della residenza - Fermata scuolabus

Dotazione posti auto: n. 6 stalli, di cui n. 1 stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Manca segnaletica attraversamento pedonale via Cavalcanti.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via Petrarca/Cavalcanti

40) Via Petrarca - codice 04.1.53 (PS n. 116)

Parcheggio a servizio della residenza - Fermata scuolabus

Dotazione posti auto: n. 8 stalli, manca stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Manca segnaletica attraversamento pedonale.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Vista aerea parcheggio

➤ **Rogredo**

41) Via Volta - Centro sportivo - codice 04.1.60 (PS n. 74)

Parcheeggio a servizio del centro sportivo, ambulatori e attività.

Dotazione posti auto:

- Centro sportivo n. 70 stalli, di cui n. 2 stalli per utenza disabile.
- Ambulatori e servizi n. 15 stalli, di cui n. 2 stalli per utenza disabile.

• **Principali criticità**

1. Manca segnaletica attraversamento pedonale.
2. Manca scivolo raccordo marciapiede/strada traversa via Volta.
3. Manca segnaletica stalli ambulatori.
4. Lunghezza stalli ambulatori < 5,00 metri.

• **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

• **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via Volta - vista aerea



Foto 2 - Via Volta - accesso parcheggio



Foto 3 - Via Volta - ambulatori - stalli per utenza disabile - lunghezza < 5 m.

42) Via S. Gaetano est - codice 04.1.61 (PS n. 94)

Parcheggio a servizio della residenza

Dotazione posti auto:

Lungo strada n. 9 stalli, di cui n. 1 stallo per utenza disabile.

Sede propria n. 20 stalli.

- **Principali criticità**

1. Stallo utenti disabili con sbarco lato passeggero non complanare e con ostacolo.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**




Foto 1 - Via S. Gaetano est - vista aerea




Foto 2 - Via S. Gaetano est - stalli lungo strada



Foto 3 - Via S. Gaetano est - stallo disabili - sbarco lato passeggero non complanare con ostacolo - BA



Foto 4 - Via S. Gaetano est - parcheggio - pavimentazione di grigliato - BA

43) Via S. Gaetano - Cimitero - codice 04.1.62 (PS n. 84)

Parcheggio a servizio del Cimitero

Dotazione posti auto: n. 16 (stima) stalli. Manca stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Segnaletica percorso pedonale tra via S. Gaetano e il Cimitero.
2. Segnaletica stalli di sosta.
3. Segnaletica stallo per utenza disabile.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**




Foto 1 - Vista aerea parcheggio



Foto 2 - Vista aerea - localizzazione stalli di sosta

44) Via S. Gaetano - scuola primaria - codice 04.1.63 (PS n. 84)

Parcheggio a servizio della scuola e residenza. Fermata scuolabus.

Dotazione posti auto: n. 24 stalli, di cui n. 1 stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Segnaletica stalli di sosta.
2. Segnaletica stallo di sosta utenza disabile.
3. Stallo utenza disabile con ostacolo laterale.
4. Scala di collegamento > 10 alzate e senza corrimano centrale
5. Dislivello parcheggio non protetto da parapetto-barriera.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Parcheggio est - dislivello senza protezione



Foto 2 - Via S. Gaetano, parcheggio est scuola 1° - vista aerea



Foto 3 - Parcheggio est - scala > 10 alzate,

➤ **Campofiorengo**

45) Via De Gasperi - scuola infanzia - codice 04.1.70 (PS n. 120)

Parcheggio a servizio della scuola per l'infanzia.

Dotazione posti auto: n. 31 stalli, di cui n. 1 stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Dislivello tra stallo di sosta e marciapiede.
2. Pavimentazione ad ampia foratura

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via De Gasperi/della Somaglia

46) Via De Gasperi - Cimitero - codice 04.1.71 (PS n. --)

Parcheeggio a servizio del cimitero.

Dotazione posti auto: n. 13 stalli, di cui n. 1 stallo per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Mancanza segnaletica percorso pedonale.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheeggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Vista aerea Cimitero e parcheeggio

c) Area mercatale - parcheeggio

➤ **Capoluogo**

47) Via Casati - area mercato ambulanti - codice 04.1.24 (PS n. 11)

Area utilizzata per il mercato ambulanti settimanale e parcheeggio.

Dotazione posti auto: n. 13 stalli (stima). Mancano stalli per utenza disabile.

- **Principali criticità**

1. Segnaletica stalli di sosta

2. Segnaletica stalli di sosta per utenza disabile.

- **Interventi pianificati o programmati**

Il parcheeggio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**




Foto 1 - Ingresso da via Parini




Foto 2 - Area mercato, parcheeggio pubblico - vista aerea